



VYSVĚTLENÍ / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel: Město Doksy
Sídlo: náměstí Republiky 193, PSČ 472 01, Doksy
IČO: 00260444

Zastoupený: Ing. Evou Burešovou – starostkou

Zástupce zadavatele: **ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát**

Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

IČO: 12493031

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Zvýšení kapacity MŠ Pražská, Doksy“

Zjednodušené podlimitní řízení

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009885

Vážení dodavatelé,

shora uvedený zadavatel obdržel dne **5. 2. 2020** následující žádost o vysvětlení zadávacích podmínek: „*Žádáme o vysvětlení zda pro část 1 (Reko kuchyně + nástavba) se opravdu naceňuje celý rozpočet 5a1 a 5a2. Třeba pro VZT je PD k dispozici pouze pro rozpočet 5a2 - list 2. etapa. Chybí výkres rozvaděč RH. Chybí PD k MAR.*“

Tímto zadavatel v souladu s ustanovením **§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** (dále jen „**ZZVZ**“) poskytuje následující vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace a k jednotlivým bodům uvádí následující:

Úplné znění dotazu č. 1:	<i>Žádáme o vysvětlení, zda pro část 1 (Reko kuchyně + nástavba) se opravdu naceňuje celý rozpočet 5a1 a 5a2.</i>
Odpověď:	Ano, pro zpracování nabídkové ceny pro Část 1 veřejné zakázky je potřeba nacenit celé oba rozpočty.
Úplné znění dotazu č. 2:	<i>Třeba pro VZT je PD k dispozici pouze pro rozpočet 5a2 - list 2.etapa.</i>
Odpověď:	Zadavatel prověřil projektové dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele a konstatuje, že: a) projektová dokumentace „Mateřská škola Doksy, Pražská 836, Nástavba 2. NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)“ (soubor 4a1. Příloha č. 4a1_PD - nástavba.zip) obsahuje složku D.1.1.4.3_VZT b) projektová dokumentace „Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, ul. Pražská č.p. 836, Doksy“)“ (soubor 4a2. Příloha č. 4a2_PD-kuchyně.zip) obsahuje složku D_1_4_3 VZT Projektové dokumentace jsou tedy kompletní.

Úplné znění dotazu č. 3:	<i>Chybí výkres rozvaděč RH.</i>
Odpověď:	Jedná se o stávající rozvaděč, schéma k dispozici nemáme, a) V projektové dokumentaci nástavby 2. NP v TZ elektro je popis úpravy tohoto rozvaděče. b) V projektové dokumentaci rekonstrukce kuchyně je navržen nový rozvaděč pro kuchyni RK. Tento je v projektu specifikovaný. Přívod je z rozvaděče RH, který ponecháváme stávající (pouze doplňujeme odjištění přívodu pro RK).
Úplné znění dotazu č. 4:	<i>Chybí PD k MAR</i>
Odpověď:	a) V projektové dokumentaci nástavby 2. NP není M+R navrhované nové ale využito stávající, rozvaděč M+R je umístěn v 1.NP v místnosti 1.106 (viz foto v příloze) b) V projektové dokumentaci rekonstrukce kuchyně je měření a regulace pro řízení systému vzduchotechniky zadáno v souladu s § 92 odst. 2 ZZVZ, požadavkem na výkon a funkci provozu VZT se zapojením a funkčností všech komponent navržených projektovou dokumentací (viz TZ D.1.4.5 Silnoproudá elektrotechnika a elektronické komunikace, odst. 4.08 Elektronické komunikace).

Vzhledem k tomu, že to povaha vysvětlení nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 10.2.2020

Přílohy: FOTO - rozvaděč M+R



**JUDr. Vladimír Tögel, advokát
smluvní zástupce zadavatele**